



# COMUNE DI FRIGENTO

*Provincia di Avellino*

*Ufficio del Sindaco*

Piazza Municipio n.1 - c.a.p. 83040  
Tel. 0825444004 – Fax 0825444123 – e-mail: [comune@comune.frigento.av.it](mailto:comune@comune.frigento.av.it)  
C.F. 81002370641 – P.I. 01657500649

Prot. 6558

Ordinanza n. 43/2017

**OGGETTO: CHIUSURA PER INAGIBILITÀ DELLA STRUTTURA SCOLASTICA COMUNALE DENOMINATA "FRIGENTO CAPOLUOGO", SITA IN PIAZZA UMBERTO I, SEDE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, DELLA SCUOLA PRIMARIA E DEGLI UFFICI DIRIGENZIALI ED AMMINISTRATIVI.**

## IL SINDACO

- **Vista** la Determina del Dirigente dell'U.T.C. n.116 del 14.11.2017 con la quale sono stati affidati i servizi tecnici per la redazione ed attuazione delle verifiche tecniche dei livelli di sicurezza sismica ai sensi dell'Ordinanza P.C.M. n.3274/2003 e s.m.i. relative all' edificio scolastico "G. PASCOLI" ubicato in Piazza Umberto I di proprietà del Comune di Frigento;
- **Vista** la Determina del Dirigente dell'U.T.C. n. 151 del 27/12/2017 con la quale sono stati approvati i risultati della vulnerabilità sismica dell'edificio scolastico in oggetto, trasmessi dal tecnico incaricato in data 19.12.2017, acquisiti al protocollo dell'Ente in pari data al n. 6472;
- **Visti** i risultati delle indagini strutturali effettuate sull'edificio scolastico comunale cennato, che ospita le sezioni della Scuola dell'Infanzia, le classi della Scuola Primaria e gli uffici Dirigenziali ed Amministrativi;
- **DATO ATTO**
  - che la valutazione della sicurezza sismica del fabbricato oggetto di verifica è stata condotta nel rispetto dei requisiti e dei procedimenti indicati nel D.M. 14/01/2008 e della successiva Circolare n. 617 del 02/02/2009, - Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni", relativamente agli edifici in c.a..
  - che in base alle elaborazioni svolte, riportate nella relazione tecnica di vulnerabilità sismica, si evince che gli indicatori di rischio (valori minimi) della struttura in esame, allo stato attuale, ricavati con l'analisi statica non lineare effettuata, risultano inferiori a 0,20;
  - che dai risultati sulla vulnerabilità emerge che il suddetto edificio non è idoneo strutturalmente e, pertanto, lo stesso deve essere sgomberato, nelle more della valutazione degli opportuni interventi di adeguamento e/o demolizione e ricostruzione;
- **Atteso che** tale situazione non garantisce i livelli minimi di sicurezza per gli utenti;
- **Dato atto** che si è in presenza di una situazione tale da porre in pericolo l'incolumità delle persone che operano nell'ambito della scuola (alunni, docenti, personale amministrativo) per cui si impone l'immediata chiusura in via cautelare di tale edificio;
- **Considerato** che la struttura rimarrà inagibile per tutto il tempo necessario ad eseguire i lavori di adeguamento e/o demolizione e ricostruzione;
- **Considerato ancora** che si deve garantire il regolare svolgimento delle lezioni;
- **Preso atto** che a seguito di sopralluogo dei tecnici comunali, del Dirigente Scolastico, del D.S.G.A., si è accertato che esiste la possibilità di ospitare le due sezioni della Scuola dell'Infanzia, le cinque classi della Scuola Primaria e tutti gli uffici amministrativi presso l'immobile di proprietà comunale sito nella vicina Piazza Municipio, oggetto di recenti interventi di adeguamento energetico e perfettamente idoneo ad ospitare la scuola denominata "Frigento Capoluogo";
- **Visto** che l'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 del T.U. degli Enti Locali attribuisce al Sindaco la competenza ad adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;

